

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	LINSI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne rehielamu asetseb madalal soklil. Hoone on rõhtpalkidest. Viilkatust katab eterniit. Säilinud on esialgne hoonejaotus – elumaja ja majandusosa.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Vajab remonti. Kontrollida tuleks katust.
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Talu juurde kuuluvad elumajaga samaaegselt ehitatud palkidest ait, hilisemad laut ja kuur. Talukompleks ei ole aia/taraga piiratud, ainult lauda ees on aedik loomade jaoks.



Ait



Laut

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	KALDA talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne, väike elamu asetseb maakivist soklil. Maja katab tuuleliistuga üle löödud püstlaudis. Hoone all on kelder, sissepääsuga idast. Elamul on hilisem juurdeehitus tuulekoja näol (läänes). Viilkatust katab eterniit.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Kompleksi kuuluvad elamuga samaaegselt ehitatud laut, hilisem kuur ning 1990tel ehitatud garaaž-elamu ning saun. Elumaja on piiratud võrkaiaga, maja ümber on palju põõsaid ning püsililli.



Laut



Garaaž-elamu ja kuur

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	LAURI talu, elamu
<b>Ehitusaeg</b>	19. – 20. sajandi vahetus
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pikk, madal ühekordne krohvitud hoone. Viilkatust katab osaliselt eterniit, lõuna pool on katuseharja tõstetud ning katusekattematerjalina on seal profiilplekk. Hoone põhja osas paikneb garaaž.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd. Hoone mahud säilitada
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone paikneb maantee suhtes otsaga. Elamu juurde kuulub pikk, mitme funktsiooniga abihoone. Talu ümber kasvavad mõned suured lehtpuud. Maja taga asub väike viljapuaed.



Kõrvalhoone

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	MURI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. saj. lõpp (1883?)
<b>Projekti autor /meister</b>	Mats Neumann
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist kordne elamu asetseb maakivist soklil. Viilaktust katab eterniit. Hoone kagu osas paikneb hilisem juurdeehitis, maja on tänaseks L-kujulise põhiplaaniga. Elamu on kaetud horisontaalse laudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Väga hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd.
<b>Kõrvalhoonete, püüdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Elamu juurde kuuluvad 1886. aastal ehitatud maakivist ait, kelder. Talu ei ole aiaga piiratud. Hoovis kasvavad erinevat liiki põõsad ning põlispuud.



Kõrvalhoone

## Fotod



Vana maja



Uus maja

<b>Aadress, ehitiseliik</b>	TÖÖMISTE talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	Vana maja 20. sajandi algus, uus maja 2009.a.
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Vana elumaja on madal ühekordne viilkatusega, mida katab eterniit. Hoonel on hilisem veranda. Elamut katab horisontaalne laudis.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Kontrollida hoone katust ning soklit.
<b>Kõrvalhoonete, püraedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub 19. sajandi lõpul valminud maakivist laut ning hiljuti valminud uus maja. Talu hoovis kasvavad suured põlispuud.



Kõrvalhoone



Haljastus

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	TAMME talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajandi algus.
<b>Projekti autor /meister</b>	–
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne, väikesemahuline elamu paikneb maakivist soklil. Hoone viilkatust katab eterniit. Kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Kontrollida katust ja soklit. Elementaarsed hooldustööd.
<b>Kõrvalhoonete, pürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Elamu juurde kuulub kõrgel maakivist soklil asetsev rõhtpalk hoone, mille ühes otsas paikneb laut, keskel ait ning teises otsas kuur. Maja on piiratud hekiga.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	KUPU 1 talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajandi lõpp
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne, väike elumaja paikneb maakivist soklil. Viilkatus on osaliselt kaetud eterniidi, osalt profiilplekiga. Hoone paremas otsas (idas) hilisem, väike tuulekoda. Elamu on kaetud püstlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Vajab remonti. Katus osaliselt vahetatud. Laudis on mitmelt poolt tugevalt kahjustunud, tuleks kontrollida alumiste palkide seisukorda.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub 19.-20. saj. vahetusest pärinev ait ning hilisem 20 saj. keskel ehitatud laut-küün (küüni osa puidust, laut maakividest). Maja juurde kuuluvad veel 2 algupärast abihoonet, mis tänaseks on kokku kukkunud. Talu juures palju vanu puid (peamiselt lehtpuud), maja taga väike viljapuaed.



Laut



Ait

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	KUPU 2 talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Väike, tihedkordne elamu paikneb madalal krohvitud soklil. Hoone viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. Majal on kaasaegne juurdeehitus tuulekoja näol (pooleli).
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed remonttööd. Hoone alumisel osal tugevad niiskuskahjustused.
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Elamu juures kasvavad mõned suured lahtpuud. Hoone juurde kuulub käepärastest materjalidest ehitatud kuur.



## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	REBASE talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajandi lõpp
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne elamu paikneb madalal maakivist soklil. Poolkelpkatust katab eterniit. Elamus on säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi. Kaetud püstlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus.
<b>Kõrvalhoonete, püraedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoonel on hilisemad, 20. sajandi keskpaigast, pärinevad kõrvalhooned. Taluõuel kasvavad üksikud suured puud ning kuuskede grupp. Elamu taga paikneb 20. sajandil rajatud väike viljapuuaiad.



Vaade hoovile

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	KUUSTE talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne elamu paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Maja on kaetud püstlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Hoone vajab remonti. Vundament on tugevalt vajunud ja hoone konstruktsioonid amortiseerunud.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Krunt on osaliselt piiratud võrkaiaga. Maja juurde kuulub väike viljapuuaiad.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	INGO-NÕO talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone asub krohvitud maakivist soklil. Hoone viilkatust katab eterniit. Maja on kaetud rõhtlaudisega. Hoonel on terve külje pikkuses hilisem juurdeehitus.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaegade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuuluvad 3 abihoonet – saun, laut, kuur. Maja kõrval (läänes) on väike metsatukk. Kõrvalhoonete taha jääb väike viljapuuaiad.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	VAHTRA talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist kordne hoone asetseb madalal maakivist soklil. L- kujulise põhiplaaniga hoone üks tiib on krohvitud, teine osa silikaattellisest. Viilkatust katab eterniit. Hoonel on hilisem väike rõhtlaudisega kaetud tuulekoda.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd
<b>Kõrvalhoonete, püraedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub 19. sajandist rehielamu, mis osaliselt on ümberehitatud, kuid hoone mahud ja ajalooline väljanägemine on säilinud. Talu kompleksi kuulub veel 20. saj. ehitatud saun ning kuur. Elamu taga on väike metsatukk, majast lõunas asub kaunis ilu- ja viljapuaed.



Laut



Mälestuskivi talu väravas

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	LEPIKU talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Madal ühekordne ümberehitatud rehielamu paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Rõhtpalkhoone ei ole laudisega kaetud.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Väga hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd. Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuuluvad 3 kõrvalhoone. Krunt on osaliselt eraldatud puitlippaiaga. Talu hoovis on palju suuri puid (kuused, kased), maja taha jääb väike metsatukk.



Vaade Lepiku talule

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	POLLI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand, rekonstrueeritud 2008-2010
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist kordne elamu asetseb kõrgel maa- ja telliskivist soklil, mis on osaliselt krohvitud. Viilkatust katab profiilplekk. Maja on kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Väga hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	-
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuuluvad 2 väiksemat kõrvalhoonet. Krundil kasvavad mõned suuremad puud, maja ees on väike iluaed ning talusse viiva tee ääres kuusehekk.



## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	VANA-POLLI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajandi lõpp
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Elamus on säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi. Kaetud püstlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus. Kontrollida katuse ning sokli olukorda.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Elamul on väga omanäoline kõrvalhoone: ait-kelder, mis pärineb 19. sajandi keskpaigast. Talu hoovil kasvavad üksikud põlispuud, hilisemad põõsad ning väike viljapuuad.



Ait-kelder

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	ORU-POLLI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist korruseline hoone asub betoonist soklil. Hoone on osaliselt ehitatud kergplokkidest, osalt on tegemist puitsõrestik ehitisega. Hoone asub mäe peal, abihoone all orus- looduskaunis koht. Elamu on ehitusjärgus ning seisab pikemat aega tühjana.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Halb
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Hoone on olnud pikka aega ehitamisjärgus ning tühjalt seisnud, seetõttu on konstruktsioonid tugevalt kahjustunud
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaegade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub maakivist laut (halvas seisukorras). Krundil kasvavad mõned suured puud, lauda taga on väike metsatukk.



Laut



## Fotod



Uus maja



Vana maja

<b>Aadress, ehitise liik</b>	SILLAOTSA talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. saj. lõpp - 20. sajand (vana), 20. sajand. (uus maja)
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Talu piires on kaks elumaja- nn uus ja vana. Vana maja puhul on tegemist madala, ühekordse, ümberehitatud rehielamuga. Hoone viilkatust katab profiilplekk. Maja on kaetud rõhtlaudisega. Uus maja kahekordne elamu, mis asetseb madalal betoonsokliil. Hoone viilkatust katab profiilplekk. Elamu on kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslikud hooned
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoonete juurde kuulub osaliselt maakivist, osalt kergplokkidest ehitatud kõrvalhoone. Talu hoovis kasvavad mõned suured lehtpuud. Nn vana maja juurde kuulub väike vilja ja ilupuu-aed, uue maja juures kaunis pusrkkaevuga tiik ning iluaed.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	ORU talu, elamu
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone paikneb kõrgel krohvitud soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elamu vajab remonti. Halvas seisukorras on katuse põhja-poolne külg.
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuuluvad 2 kõrvalelamut, millest üks on osaliselt lammutatud. Talu krundil kasvavad mõned üksikud puud. Elamu taga paikneb pisike metsatukk.



Vaade Oru talule

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	SOOOTSA talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajandi II pool
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Kahekordne hoone asetseb betoonist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. Hilisem tuulekoda on kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda.
<b>Kõrvalhoonete, püraedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub püstlaudisega kaetud kõrvalhoone. Talu asub looduskaunis kohas, krundil on mõned üksikud suured puud, kased, tamm. Maja taga asub segamets.



Vaade Sootsa talule

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	OTSA 1 talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajandi algus
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist kordne hoone paikneb kõrgel maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Elamus on säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi. Üsna ebatavaline on hoone asukoht – paikneb orus. Kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Rahuldav
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoonel on maakivist kõrvalhoone (algselt ait). Osaliselt mäe nõlva sisse kaevatud, maakividest sissepääsuga kelder. Talu hoovis kasvavad mõned põlispuud ning 20. sajandil rajatud väike viljapuude aed.



Kelder ja kõrvalhoone

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	OTSA 2 talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	19. sajandi lõpp
<b>Projekti autor /meister</b>	–
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Madal, ühekordne elamu on ümber ehitatud rehiamust. Samas on säilinud rehiamule omane maht ning ka ruumijaotus (hoone ühes otsas paikneb garaaž). Hoone asetseb madalal maakivist soklil ning viilkatust katab eterniit. Piirkonna tüüpiline ajalooline elamu tüüp, mis on hilisemal ajal pisut ümber ehitatud. Kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Väga väärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus.
<b>Kõrvalhoonete, püraedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub nõukogude perioodil rajatud kelder. Krundi ilmestavad lehtpuuhekid ning suured põlispuud.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	LUIGA talu, elumaja (otsaga)
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Pooleteist kordne elamu paikneb maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Väga hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	-
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoonet on raske pildistada kuna krunti ümbritsevad kuusehedid, noor männimets. Hoovil kasvavad paar suurt kuuske. Talu kompleksi kuuluvad 2 kõrvalhoonet.

## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	KOORDI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajandi algus
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone asetseb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on kaetud rõhtlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik hoone
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd.
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub väike saun. Maja ümber kasvavad mõned üksikud suuremad puud, tänavapoolsel küljel noored kased.

## Fotod



<b>Aadress, ehitise liik</b>	ALT-LOSSMANNI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone asetseb madalal krohvitud soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on kaetud püstlaudisega.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljöoliselt vähemväärtuslik
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd.
<b>Kõrvalhoonete, piirdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoone juurde kuulub pikk , rõhtlaudisega kaetud kõrvalhoone. Krundi maantee poolses küljes kuusehekk, talu õuel üksikud suured puud. Abihoone taga suuremad puude rühmad.



## Fotod



<b>Aadress, ehitiseliik</b>	LOSSMANNI talu, elumaja
<b>Ehitusaeg</b>	20. sajand
<b>Projekti autor /meister</b>	-
<b>Hoone lühikirjeldus</b>	Ühekordne hoone asetseb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud.
<b>Väärtushinnang</b>	Miljööväärtuslik hoone
<b>Seisukorra hinnang</b>	Hea
<b>Ettepanekud hooldustöödeks</b>	Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda.
<b>Kõrvalhoonete, püürdeaedade, haljastuse jms kirjeldus</b>	Hoonekompleksi kuulub 4 abihoonet. Talu juures on kaunis viljapuuaiad, samuti hoovipeal väike iluaed. Kaugemal üksikud suuremad puud.



Vana rehielamu (kõrvalhoone funktsioon)



Saun