

Lisa 2

Pildid restaureerimise tööprotsessist



vasak külg enne



eest vaade enne



parem külg enne



vasakult pealt enne



paremalt pealt enne



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.


Pildid 1.- 7. detailid niiskuskahjustest.



vasakul peale puhastust



eest peale puhastust



paremalt peale puhastust



vasakult peale kruntimist



eest peale kruntimist



paremalt peale kruntimist



vasak külj I aaderdus



eest I aaderdus



parem külj I aaderdus



erinevad detailid





vasak uks peale toneeringuid



üldvaade peale toneeringuid



parem uks peale toneeringuid



sahtel peale toneeringuid



üldvaade valmis



vasak külj II aaderdus



pealt II aaderdus



parem külj II aaderdus



1.



2.



3.



4.

1. ja 2. pildid töökäigust, 3. kratt külas, 4. valmis kapp