

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Kunstikultuuri teaduskond
Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

Aigar Needo

JÜRI TÄNAV VÕRUS

Jüri tänava Karja ja Petseri tänavate vaheline lõik


2009/2010. õ-a. Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise
täiendkoolituskursuse lõputöö



Tallinn 2010

Sisukord

1	Sissejuhatus	3
2	Jüri tänava ajaloost	3
3	Frontaalvaatest	6
4	Kasutatud kirjandus ja viidete seletused	8
5	Lisa 1 – Võru linna asendiplaan	9
6	Lisa 2 – Hoonestusstruktuuri võrdlus 20. ja 21. sajandi algul	10
7	Lisa 3 – Kirdepoolne tänavasein umbes 1910	11
8	Lisa 4 – Edelapoolne tänavasein umbes 1910	12
9	Lisa 5 – Kasutatud säilikute loetelu	13
10	Lisa 6 – Kasutatud fotode loetelu	24
11	Lisa 7 – CD Digimaterjalidega	27



Ill. 1. Uuritud lõik Jüri tänavast Võru vanalinnas.

1 Sissejuhatus

Käesolev töö käsitleb Võru linna peatänava uuringut. Põhiline eesmärk on tegelda selle väikelinna ajaloolise linnasüdame hoonestusstruktuuri visuaalse vaatlusega. Võib julgelt väita, et tegemist ei ole tööga, kus võetakse vastu otsuseid või hinnatakse mis on õige või vale. Pigem on tegemist lihtsa andmete kogumisega või parema ülevaate saamisega, mis käsiteldaval alal on toimunud. Töö põhiliseks käivitajaks oli kuulujutt, et kohalikus muuseumis on andmepank, mis päästeti utiliseerimisest viimasel hetkel ja on tänapäeval kättesaadav kõigile huvilistele. Kuna informatsiooni hulk on äärmiselt suur oli vaja põhjust ja süsteemi mille järgi seda läbi töötada ja sellega tutvuda. Andmepank on talletatud Võrumaa muuseumi arhiivi fondis nimetusega 484 ja nimistus 279. See sisaldab hoonete projektdokumente, põhiliselt joonised 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kohta. Selles leidis ka hilisemaid jooniseid, kuid need olid pigem erandid. Siinkohal tahaks tänada muuseumitöötajaid, kes olid äärmiselt vastutulelikud ja sõbralikud asjahuvilise vastu. Lisaks projektidele leiti muuseumi fotokogust hulgaliselt pildimaterjali, mis muutus töö lõpufaasis äärmiselt oluliseks.

Põhjuseks, miks materjali läbi töötada, kujunes 2009/10. aasta arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursuse lõputöö ja eesmärk, oli uurida linna ühte põhitänavat ja sellega külgnevat hoonestust muinsuskaitseala ja selle kaitsetsooni piires. Kuna olemas oli hulgaliselt valmis ehitatud sajandialguse hoonete fassaadiprojekte ja eelnevatest uuringutest oli kogunenud hulgaliselt linna plaanimaterjali, oli kõige otstarbekam need ühendada. Kui varem tegin üldisemate struktuuride uuringuid, käsitleb käesolev töö konkreetselt hoonestusstruktuuri ja seda tänasest umbkaudu 100 aastat tagasi..


2 Jüri tänava ajaloost

Võru linn on rajatud 1784. aastal tühjale põllule, vana Võrumõisa maadele. See väikelinn on üks väheseid linnu Eestis, mis on rajatud korrapärase planeeringu alusel. Põhiväärtus teiste Eesti väikelinnadega võrreldes ongi korrapärane planeering, kus krundid ja hoone paiknesid sirgete üksteisega täisnurkselt risti olevate teede ääres. Linnal oli keskne turuplats ja kaks pikka linnakest läbivat tänavat – Kreuzwaldi ja Jüri. Nendega risti olevad Karja, Lydia Koidula, Tartu, Vabaduse, Liiva ja Petseri tänavad moodustasid linna korrapärase kvartalisüsteemi. Põhitänavatega risti oli ka Katariina allee, mis on juba algselt olnud rohke haljastusega linna üks põhisümboleid.

Linna asutamise ajal tänavanimed ei kasutatud. Krundid on algselt olnud nummerdatud ja tänavanimed kujunesid välja alles 19. sajandi keskel. Esmakordselt on linnaplaanil tänavanimed mainitud 1865. aastal¹. Enne seda on tänavad olnud markeeritud tähega. Jüri tänavat on esmakordselt nimetatud saksakeelsena Georgen Straße hiljem võimude muutudes Eestlaste Georgi ja Jüri ning nõukogude Георгиевская улица ja V. I. Lenini tänav. Georgi tänav oli algselt arvatavasti pinnaskattega tee. See oli üks esimesi tänavaid, mis sai 19. sajandi keskel munakivisillutise. Asfaltkatte sai tänav 1940-50ndatel aastatel Võru tänavate laiaulatusliku remonditööde käigus. Sel ajal paigaldati ka suurem osa vee ja kanalisatsiooni torustikust. Linna esimesed kõnniteed ilmusid 20. sajandi esimesel kümnendil just turuväljaku ja Jüri tänava äärde. Tänavavalgustus oli Jüri tänaval alates 19. sajandi lõpust. Algselt oli selle kallal palju nurinat. Üksikute tänavalaternate kohta terves linnas on kohalikud öelnud naljatades, et need olevat nagu rohkem pimeduse nähtavaks tegemiseks. Linna valgustamine tingis ka selle esimese elektrijaama ehitamise 1914-15ndal aastal. See tehti just tänavalaternate toiteks. Enne seda ilmestasid tänavapilti vaid telegraafi sidekaabli juhtmeid kandvad postid. Elektri tarbimise kasv nõudis elektrijaama laiendamist. Seda tehti 1923. aastal. Umbes sel ajal hakkasid Jüri tänavat ilmestama arvatavasti juba massiivsemad kaablikandjad. Võrule on läbi ajaloo väga iseloomulik rohke haljastus, mida võib näha ka Jüri tänava vanematelt fotodelt. Seda vähem kesklinnas ja rohkem linna äärepool.

Nagu kõiki Eesti linnu on mõjutanud ka Võrut ja Jüri tänavat erinevatel aegadel toimunud ehituslikud tõusud ja langused. Seda ilmestavad mitmed hooned piki Jüri tänavat. Läbi linna ajaloo on kasutatud erinevatel aegadel hoonete ehitusel erinevaid ehitusvõtteid, mis on selgelt välja loetavad ja oma ajastusse paigutatavad. Linna ajaloos võib eristada 4 erinevat ajajärku – Tsaariaeg (1784-1919), Eesti Vabariigi aeg (1919-1945), Nõukogude aeg (1944-1991) ja tänapäev. Jüri tänaval, kui linna ühel peatänaval on esindatud hooneid kõigist neist ajaloetappidest.

Nagu kõikjal Võrus ja kindlasti ka paljudes teistes Eesti väikelinnades on ka Jüri tänaval hulgaliselt puithoonestust. Linna hoonete algne kuju oli enamasti viil- või kelpkatusega kolme kuni viie aknaga hoone. Aja jooksul tehti sellele tihti juurdeehitusi kas külgedele, taha või muudeti need kahekordseks. Edasi ehitati ka



juurdeehitustele teine korrus peale. Samas ei tarvitsetud ehitada välja teist korrust vaid jätkati kõrvaleehitustega. Läbi ajaloo on linnas olnud kaks suhtumist – kas ehitati uus hoone või tehti juurdeehitus. Fassaade ümber joonistades paistis puithoonestuse juures just juurdeehituste osa selgelt

¹1865 aasta linnaplaan EAA, f 308, n 6, s 433.

silma. See on olnud kui omamoodi praktilisest vajadustest tekkinud moodulsüsteem. Selle tulemusel on tekkinud kõikjale linna suured kahekorruselised puithooned. Sellise hoone laienemise näiteks võiks tuua hooned Jüri tn 2, 5, 8, 24 jne. Tänavapuithoonestuse juures on veel praegugi kõikjal näha sarnase arengu erinevates etappides hooneid. Ka vanemate kivihoonete puhul on märgata samasugust tendentsi. Näiteks võiks tuua Võru vanima hoone, mis küll ei ole Jüri tänaval, kuid on alati seda mööda liikudes näha olnud. Võrumõisa vana härrastemaja on algselt olnud väga kõrge kelpkatusega ühekorruseline hoone, kuid tänapäevaks on see muutunud kahekorruseliseks madalakaldelise katusega hooneks.

Kas selline etapiviisiline ehitusmassiivi suurendamine ei paista olevat sisse kirjutatud juba linna algplaneeringusse. Raske on uskuda, et Võru linn planeeritigi olema väikeste baltisaksa tüüpi hoonetega agulilinnake igavesti. Linna planeerijad nägid kindlasti selles suurt tulevikku. Eeskujud ei olnud mitte naaberküla või linn vaid ikka Peterburi, Pariis, London jne. Kahjuks pole leitud veel linna algse planeeringu täit dokumentatsiooni. Arvan isiklikult, et need ideed ja planeeringu põhimõtted on kuskil väga konkreetselt kirjas, kuid pole veel sattunud ei minu kätte ega ka ühegi teise eestlase kätte. Samuti on kadunud Võru linna asemel olnud vana Võrumõisa plaan. Säilinud on ainult üks küsitava väärtusega plaan Broze kogus².



Ill. 3. Algse linnaplaneeringu idee.

Nii linna kui ka Jüri tänavareng hakkas muutuma 1920 aastate Eesti Vabariigi ajal. Sellest ajastust on tänaval mitmed suured kivihooned nagu Linnavalitsuse hoone Jüri 84, Eesti pangahoone Tartu 25, mis külitab oma otsaga vastu Jüri tänavat ja T.-ü. „Põllumehe“ kolmekorruseline mansardkorrusega kivihoone Jüri 22. Oma suure mahuga häirivad nad Võru väikelinnlikku miljööd ja on ehitatud siiski algse planeeringu järgi. Ehk oleks võinud need suurehitised koondada ühte kvartalis. Need kivihooned on rikka tellija ehitatud, kuid siiski on linnavalitsuse hoone puhul järgitud eelpool mainitud põhimõtet. Ülejäänud on ehitatud kas tühjale krundile või on hoonestus eest koristatud. Arhiivis oli ka mitmeid okupatsioonieelse Eesti aegseid jooniseid puithoonete juurdeehitustest ja uusehitistest, kuid peab ütlema, et need olid ilusti paigutatud ehitusjoonele ja sobitatud keskkonda.

Jüri tänavapilti muutis II maailmasõda. Võrus hävines kokku 86 elamut ja suurem osa neist vaadeldava tänavaaäres. Kahju oli kõige suurem Tartu ja Vabaduse tänavate vahelises lõigus. Mõne aastaga taastati mitmed hooned, kuid paljud jäid varemesse veel aastakümneks. Alles 1963ndal aastal rajati sinna Võidu väljak. Tegelikult oli tegemist küll pargiga. Sõjajärgne linna kiire rahvastiku

² Hein Ants, Johann Christoph Broze. *Estonica*. Estopol, Tallinn 2006

kasv ja maarahvastiku ümberasumine linna tekitasid suure elamispinna vajaduse. Kui 1940- ja 50ndatel ehitati suhteliselt madalaid hooneid, muutus olukord 1960datel, kus hakati püstitama juba 5 kuni isegi 9 korruselisi hooneid. Paistab, et Jüri tänaval on suuremaid ehitusmassiive püütud viia kvartalite sisse ja tänavaäärde jätta madalam hoonestus. Tollastest suurematest ehitistest tooks välja polikliinikuhoone Jüri tänav 19 ja kortermajad Lembitu 4 ning Tartu 31, mis ei jälgi mingil määral hoonestus- ega ka krundistruktuuri. Vähem häirib tänavapilti krundisügavusse peidetud Jüri 32a. Selliste hoonemassiivide koht ei ole ei muinsuskaitsealal ega ajaloolises linnasüdames, olgu viimane nii tagasihoidlik kui tahes. Palju paremad ehitusnäited on üksikud stalinistlikud hooned nagu Jüri 7 ja Tartu 34.

Peab tunnistama, et tänapäeva ehitustegevus on Jüri tänaval olnud suhteliselt vanalinnasõbralik. Tänaval on näha vaid mõned möödalaskmised. Krundil Jüri 22a on ehitatud uus liiga modernne ärihoone. Peab tunnistama, et tegemist ei ole halva arhitektuuriga, probleem on pigem selle asukohas. Ka uus Kesklinna pargi ilme on võib-olla liiga modernne, kuid kui vaadata seda ümbritsevat hoonestust ei olegi sellest väga suurt lugu. Paljud hooned on renoveeritud küllaltki sobivalt. Jääb ainult loota, et võrukestel jätkub jõudu, tahtmist ja mõistust samas vaimus jätkata.

3 Frontaalvaatest

Seoses hoonestuse vaate ja plaanimõõtude suure erinevusega on plaaniline hoonestusstruktuuri võrdlus esitatud eraldi joonisena ja tänava lõigetele märgitud vaid krundi tänavapoolsed osad koos selle vahetus läheduses oleva hoonestusega. Joonisel on ühendatud kõik vanemad krundiplaanid, mis olid arhiivides saadaval. Krundid, millel skeemi ei leitud, kuid hoonestus oli näha fotodelt on see toodud punktiiris. Linnaosa krundistruktuuri aluseks on valitud 1925 aasta linnaplaan³, mille krundinimetused langesid kokku Võrumaa muuseumi arhiivis olnud projektimaterjaliga. Vaadeldud on ainult vahetult Jüri tänava äärseid krunte ja nende hoonestust. Erandina on toodud Võrumõisa vana peahoone (Seminari 1) ja tuletõrjehoone (Seminari 5). Need kaks hoonet on alati olnud näha Jüri tänavalt üle turuplatsi. Turuhoone, mis eraldas platsi tänavast 20. sajandi esimesel poolel on ajutine nähtus.

20. sajandi alguse krundi- ja hoonestusstruktuur on joonestatud joonise alumisele kihile ja selle peale läbipaistva rastriga, mitte väga domineerivalt praegused vastavad struktuurid. Tänapäevane digitaalne linnaplaan pärineb Võru linnavalitsusest ja on koostatud 2008ndal aastal. Loetavuse huvides on hoone ja krundipiire korrigeeritud.

³ Charte von der im Livländischen Gouvernement belegen Kreis-Stadt Werro, 1925, EAA, f 2110, n 1, s 4825.

Frontaallõikena on käsitletud töös Jüri tänava mõlemat tänavaseina ca 100 aastat tagasi. Vastavad projektdokumendid on saadud põhiliselt Võrumaa muuseumi arhiivist. Tänavasein ei kajasta haljastust, side ja elektrirajatisi, tänava piselemente jms, vaid käsitleb ainult hoonestust. Koos lõike all oleva samas maastaabis tänavaplaaniga on võimalik aimata 20. sajandi alguse hoonestuse mahtusid ning võrrelda neid omavahel ja ka tänapäevaga. Plaan on suurendatud fragment hoonestusstruktuuri võrdlevast plaanist. Selguse mõttes on sellelt eemaldatud tänapäevased krundipiirid, see toob hoonestuse paremini esile. Sarnaselt plaanistruktuure võrdlevale joonisele on ka tänavaseinte joonistel arhiivist leitud täpsemad hooned joonestatud pidevjoonega ja fotode alusel joonestatud hooned punktiiris. Nende hoonete mõõdud on tuletatud kõrvalolevate hoonete mõõtudest ja võivad erineda nende tegelikest projektimõõtudest. Fotodelt on näha ka hoone akende arv, kuid tihti pole võimalik välja lugeda nende ruudujaotust. Seetõttu on need toodud lihtsa märgina. Pole teada kui täpselt projekti järgi hooned siiski valmis ehitati. Tänu joonise suurele maastaabile ei häiri mõõtude vead vaatlejat ja annab siiski selge ettekujutuse sajandialguse tänava üldpildist. Paremaks orienteerumiseks tänaval on lõike alla peegelpildis toodud tänava teine pool. Tänavaseina tänapäevast olukorda selgitab tänavapoolte vahel olev fotoderivi, kus iga hoone on pildistatud üle tee hoonega risti. Fotod on suurendatud-vähendatud nii, et oleks enam vähem kohakuti vastava tänapäevase hoonega. Tänapäeva fotodel on näha ka fassaadivärvid, mis kahjuks 20. sajandi alguse fotode puhul pole võimalik. Kuigi mõned hoonete projektid arhiivis on värvitud ja mõningad fotod koloreeritud ei julge siiski tänavaseinal värvilahendusi pakkuda. Helehall toon on antud tänavaseina moodustajatele – vahetult tänava ääres olevatele hoonetele ja nende vahel olevatele aedadele. Tänavaseina taga on ruudustik, mis viitab hoonete kõrgusele 5 meetri täpsusega ja on seotud üldise geodeetilise nulltasapinnaga. Ruudustiku vertikaaljooned seovad tänavaseina Jüri tänavaga risti olevate tänavatega ja annavad informatsiooni kvartali suurusest ning selle hoonestustihedusest.

Frontaallõike tegemiseks kasutatud allikad on arhiiviviidetega toodud 20. sajandi alguse kruntide järgi töö lõpus. Kruntide tabelites on toodud ka foto number, millel on antud krunt näha ja mida on töös kasutatud. Fotode loetelu on eraldi tabel. Sellel on foto number, dateering, nimetus ja allika viide. Fotodel, mis ei ole dateeritud on määratud umbkaudne vanus sellele jäädvustatud hoonestuse järgi.

4 Kasutatud kirjandus ja viidete seletused

Kirjandus:

1. Pullat Raimo, Võru linna ajalugu. Kirjastus „Eesti Raamat“, Tallinn 1984
2. Hein Ants, Johann Christoph Broze. Estonica. Estopol, Tallinn 2006
3. Toomik Siiri, Vana Võru: ehitised ja inimesed., Argo, Tallinn 2007
4. Epner Pille, Jänes Liina. Eesti linnad: postkaarte Aivo Aia kogust, Tänapäev, Tallinn 2004
5. V. Pohlak, Võru Majandusühisus „Põllumees“, kalender, Võru 1927

Arhiivid:

1. 1865 aasta linnaplaan EAA, f 308, n 6, s 433
2. Charte von der im Livländischen Gouvernement belegenen Kreis-Stadt Werro, 1925, EAA, f 2110, n 1, s 4825.

Arhiiviviidete seletused

- VK – Võrumaa muuseumi arhiiv
- VKF – Võrumaa muuseumi arhiivi fotokogu
- EAA – Eesti ajalooarhiiv
- EAM – Eesti arhitektuurimuuseum

5 Lisa 1 – Võru linna asendiplaan

6 Lisa 2 – Hoonestusstruktuuri võrdlus 20. ja 21. sajandi algul

7 Lisa 3 – Kirdepoolne tänavasein umbes 1910

8 Lisa 4 – Edelapoolne tänavasein umbes 1910

9 Lisa 5 – Kasutatud säilikute loetelu

Krunt 6	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 5a, 7, 7a, 7b ja Koidula 14
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1900a abihoone krundil ümberpaigutamise skeem (Koidula 14)	VK, f 484, n 279, s 446
	1934a abihoone ehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 452
	1936a abihoone ehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 425
Hoonete projektid	1929a elumaja ehitusjoonis (Jüri 5a)	VK, f 484, n 279, s 451
	1936a peahoone otsafassaadi muudatuse joonis (Koidula 14)	VK, f 484, n 279, s 447
Fotod	1, 17, 18, 47	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 7	on tänaseks jagunenud kruntideks	Seminari 1, 1a, 5 ja tartu 30
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1839a Krundi 7a plaan	EAA, f 2110, n 1, s 4488
Hoonete projektid	1830a Võru kreisikooli fassaad (Seminari 1)	EAA, f 384, n 1, s 1131
	1830a Võru kreisikooli plaan (Seminari 1)	EAA, f 384, n 1, s 1131
	1861a hoone fassaad ja lõige (Seminari 1)	EAA, f 384, n 1, s 1131
	1861a hoone plaanid (Seminari 1)	EAA, f 384, n 1, s 1131
	1899a hoone joonis (Seminari 5)	VK, f 484, n 279, s 458
Fotod	4, 6, 9, 10, 38	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 20	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 11, 13 ja Tartu 25
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	-	EAA, f 2110, n 1, s 4488
Hoonete projektid	1936a hoone fassaadi muudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 486
Fotod	7, 8, 16, 17, 18, 32, 43, 45, 56	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 20 hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 21	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 13, 13a, Lembitu 4, 2a ja kesklinna pargi alaks
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	19 saj lõpu või 20 saj alguse hoone joonis.	VK, f 484, n 279, s 473
Hoonete projektid	-	
Fotod	7, 8, 18, 32, 62	vt. fotode loetelu
Märkused: VK, f 484, n 279, s 473 projekti järgi hoonet ei ehitatud, kuid kasutatud on sellel olevat krundiskeemi Krundi 21 hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 22	on tänaseks põhiliselt kesklinna pargi ala ja krunt Lembitu 6.	
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1899a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 474
	1902a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 477
	1902a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 484
	1925a abihoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 485
Hoonete projektid	1899a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 474
	1902a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 477
	1902a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 484
Fotod	7, 8, 19, 32, 60	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 22 hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 23	on tänaseks jagunenud kruntideks	Vabaduse 8 ja Kesklinna pargi alaks
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1899a Liivimaa riigihüroteegi ühenduse laenudokumentid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4465
Hoonete projektid	-	
Fotod	19, 25, 60	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 23 hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 27b	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 15 ja 15c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1909a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 498
Hoonete projektid	1929a hoone fassaadijoonis	VK, f 484, n 279, s 499
Fotod	19, 25, 60	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 28	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 17, 17a ja Tartu 5
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1933a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 501
Hoonete projektid	1933a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 501
Fotod	19, 36, 37, 60	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 29a	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 19 ja 19a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1907a krundi 29a skeem	EAA, f 2110, n 1, s 4495
	1913a Liivimaa riigihüpoteeegi ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4495
	1914a abihoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 503
	19 saj lõpu 20 saj alguse abihoone juurdeehituse joonis (Jüri 19)	EAA, f 2110, n 1, s 4495
Hoonete projektid	-	
Fotod	26, 37, 61, 66	vt. fotode loetelu
Märkused: Eluhoone ristlõike kontuurid on märgitud EAA, f 2110, n 1, s 4495 toimiku vahel oleval abihoone joonisel		

Krunt 29b	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 21 ja 19a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1900a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 504
	1921a krundi nr 29b skeem	EAA, f 2110, n 1, s 4495
Hoonete projektid	-	
Fotod	26, 61, 66	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 30 ja 31c	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 19a, 21 ja 23
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1912a hoone joonised	VK, f 484, n 279, s 506
Hoonete projektid	1920a fassaadid jüri tänavalt	VK, f 484, n 279, s 510
	1912a hoone joonis	VK, f 484, n 279, s 506
	1923a hoone joonis	VK, f 484, n 279, s 507
Fotod	26	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 31a	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 25a, 27 ja Liiva 10
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1890a Liivimaa riigihüpoteeegi ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4474
	1928a eluhoone ümberehituse joonised	VK, f 484, n 279, s 513
Hoonete projektid	1928a eluhoone ümberehituse joonised	VK, f 484, n 279, s 513
Fotod	-	
Märkused:		

Krunt 36a	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 29 ja Liiva 5
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1907a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 536
	1907a eluhoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 535
	1907a abihoone joonised	VK, f 484, n 279, s 425
Hoonete projektid	1907a eluhoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 535
Fotod	-	
Märkused:		

Krunt 37	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 31 ja 31a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1902a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 542
	1904a eluhoone ja abihoonete joonis	VK, f 484, n 279, s 549
	1919a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 544
Hoonete projektid	1902a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 542
	1904a eluhoone ja abihoonete joonis	VK, f 484, n 279, s 549
Fotod	28, 64	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 38	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 33 ja Uus 12
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1887a Liivimaa riigihüpoteeegi ühenduse laenudokumentid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4476
	1937a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 549
Hoonete projektid	-	
Fotod	31, 64	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 39a	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 35 ja Liiva 12
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1898a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 554
	1900a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 555
	1900a hoovipealse eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 556
Hoonete projektid	1898a eluhoone joonis	VK, f 484, n 279, s 554
	1900a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 555
Fotod	31, 64	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 39a hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 39b	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 37 ja 39a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1907a eluhoone ümberehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 557
Hoonete projektid	1907a eluhoone ümberehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 557
Fotod	31, 50, 54, 64	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 39b hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 40	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 39, 39a, Petseri 4 ja 4a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1912a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenukumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4480
	1966a hoone inventariseerimisejoonised	AS Kurmik töö nr 2003-632-22
Hoonete projektid	1966a hoone inventariseerimisejoonised	AS Kurmik töö nr 2003-632-22
Fotod	31, 50, 54, 64	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 44	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 36, Liiva 9 ja 9a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1897a eluhoone joonis (Liiva 9)	VK, f 484, n 279, s 152
	1897a eluhoone joonis (Liiva 9)	VK, f 484, n 279, s 153
	1900a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenukumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4491
Hoonete projektid	-	
Fotod	28, 49, 58	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 45	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 38, 38a, Liiva 11b ja 11c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1912a hoone joonis (Jüri 38a)	VK, f 484, n 279, s 156
	1949a krundi plaan ja hoone fassaad (Jüri 38)	AS Kurmik töö nr. 2001-446-36
Hoonete projektid	1912a hoone joonis (Jüri 38a)	VK, f 484, n 279, s 156
	1949a krundi plaan ja hoone fassaad (Jüri 38)	AS Kurmik töö nr. 2001-446-36
Fotod	28, 29, 39, 49, 55, 57	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 46	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 40, 40a ja 40c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1914a hoone plaan ja asendiskeem	VK, f 484, n 279, s 162
Hoonete projektid	1893a hoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 159
	1900a hoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 160
	1900a hoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 161
Fotod	39	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 47	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 42, Petseri 8 ja 10
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1889a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4481
	1902a hoone juurdeehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 163
	1918-38a hoone juurdeehitusjoonis	VK, f 484, n 279, s 164
Hoonete projektid	-	
Fotod	30, 31, 46, 52, 64	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 48	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 42 ja Petseri 8
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1957a inventariseerimisjoonis	VK, f 484, n 279, s 4863.3
Hoonete projektid	1957a inventariseerimisjoonis	VK, f 484, n 279, s 4863.3
Fotod	30, 31, 46	vt. fotode loetelu
Märkused: Krundi 48 hoonestus 20 saj algusest on täielikult hävinud		

Krunt 63	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 26, 26a ja Vabaduse 13
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1895a hoonetevahelise värava joonis	VK, f 484, n 279, s 25
	1901a eluhoone ehitusjoonis (Jüri 26)	VK, f 484, n 279, s 26
	1911a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 26)	VK, f 484, n 279, s 31
	1913a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 26a)	VK, f 484, n 279, s 34
	1911a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4477
	1910a eluhoone juurdeehituse joonis (Vabaduse 13)	VK, f 484, n 279, s 37
Hoonete projektid	1901a eluhoone ehitusjoonis (Jüri 26)	VK, f 484, n 279, s 26
	1911a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 26)	VK, f 484, n 279, s 31
	1913a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 26a)	VK, f 484, n 279, s 34
Fotod	7, 8, 20, 24, 25	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 64	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 28, 28a ja 30b
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1952a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 1998-200-23
Hoonete projektid	1952a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 1998-200-23
Fotod	20, 25, 61	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 65	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 30, 30b ja 30c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1890a Liivimaa riigihüpoteeegi ühenduse laenukumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4475
	1966a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 2003-695-85
Hoonete projektid	1966a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 2003-695-85
Fotod	61	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 66	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 32, 32a ja 30b
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1839a asendiskeem	AS Kurmik töö nr 2001-421-11
	1965a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 2001-421-11
Hoonete projektid	1965a inventariseerimisjoonis	AS Kurmik töö nr 2001-421-11
Fotod	28, 58, 61	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 67	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 32a, 34 ja Liiva 10a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1921a krundiskeem	VK, f 3791, s 157
	1966a krundiskeem	AS Kurmik töö nr. 2002-539-19
Hoonete projektid	1966a hoone fassaad	AS Kurmik töö nr. 2002-539-19
Fotod	28, 58	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 75	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 16 Tartu 31 ja 31a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1904a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 56
	1905a eluhoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 57
	1907a eluhoone ümberehituse joonis	EAA, f 2110, n 1, s 4573
	1908a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 61
	1925a hoone ümberehitamise joonis	VK, f 484, n 279, s 63
	1937a hoone ümberehitamise joonis	VK, f 484, n 279, s 64
	1937a hoone fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 65
Hoonete projektid	1904a eluhoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 56
	1905a eluhoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 57
	1907a eluhoone ümberehituse joonis	EAA, f 2110, n 1, s 4573
Fotod	7, 8, 15, 17, 32, 44, 48, 63	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 76	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 3, 5 ja 5b
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1940a hoone fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 67
Hoonete projektid	1940a hoone fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 67
Fotod	7, 8, 17, 18, 32, 45, 59, 63, 65	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 77	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 20, 20a, 20b ja 20c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1907a eluhoone ümberehituse joonis (Jüri 20)	VK, f 484, n 279, s 72
	1908a eluhoone ümberehituse joonis (Jüri 20)	VK, f 484, n 279, s 73
	1929a hoone ümberehitusjoonis (Jüri 20c)	VK, f 484, n 279, s 75
Hoonete projektid	1907a eluhoone ümberehituse joonis (Jüri 20)	VK, f 484, n 279, s 72
	1908a eluhoone ümberehituse joonis (Jüri 20)	VK, f 484, n 279, s 73
	1929a hoone ümberehitusjoonis (Jüri 20c)	VK, f 484, n 279, s 75
	1996a mõõdistusjoonis (Jüri 20a)	Erakogu
Fotod	7, 8, 21, 22, 32, 45, 59, 65	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 78	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 20b, 22, 22a, 22b ja 22c
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1926a Jüri 22 ja 22a hoonete joonised	VK, f 484, n 279, s 279
Hoonete projektid	1926a Jüri 22 ja 22a hoonete joonised	VK, f 484, n 279, s 279
Fotod	7, 8, 21, 22, 25, 32, 42, 59	vt. fotode loetelu
Märkused:		
VK, f 484, n 279, s 279 on koopia Eesti ajalooarhiivis asuvast toimikust EAA, f 2110, n 1, s 4471		

Krunt 79	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 24, Vabaduse 10, 10a ja 10b
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1885a Liivimaa riigihüroteegi ühenduse laenudokumentid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4473
	1928a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 83
	1928a hoonetevahelise värava joonis	VK, f 484, n 279, s 84
	1928a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 86
	1930a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 87
	1935a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 88
	1937a hoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 90
Hoonete projektid	1928a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 86
Fotod	7, 8, 23, 25, 32, 42, 59	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 80	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 14, Katariina 1, Tartu34 ja 34a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1919a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 92
Hoonete projektid	1919a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 92
	1930a hoone fassaad	VK, f 484, n 279, s 93
Fotod	2, 8, 11, 15, 32, 35, 44, 48	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 84	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 12, Katariina 2a/Koidula 7
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1910a abihoone ehituse ja fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 105
Hoonete projektid	1910a abihoone ehituse ja fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 105
	1924a kõrvalhoone fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 106
	1924a kõrvalhoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 107
	1936a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 110
Fotod	3, 5, 11, 12, 13, 14, 35, 53	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 89b	on tänaseks muudetud krundiks	Koidula 16/16a
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	-	
Hoonete projektid	-	
Fotod	1, 5, 11, 41	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 89c	on tänaseks muudetud krundiks	Jüri 8
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1940a fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 134
Hoonete projektid	1892a hoone juurdeehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 424
	1940a fassaadimuudatuse joonis	VK, f 484, n 279, s 134
Fotod	1, 41	vt. fotode loetelu
Märkused:		

Krunt 90b	on tänaseks muudetud krundiks	Jüri 6
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1888a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4464
	1908a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 137
Hoonete projektid	1908a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 137
Fotod	-	
Märkused:		

Krunt 90a	on tänaseks muudetud krundiks	Jüri 4/Karja 13
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1888a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenudokumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4464
	1908a hoone ümberehituse joonis	VK, f 484, n 279, s 137
Hoonete projektid	-	
Fotod	-	
Märkused:		

Krunt 139	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 2, 2a, 2c, Roosi 17, 19, Roosi põik 1, 2, 3, Karja 14 ja 16.
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1914a eluhoone ehituse joonis (ei ole Jüri 2)	VK, f 484, n 279, s 448
	1914a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 2)	VK, f 484, n 279, s 148
	1934a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 2)	VK, f 484, n 279, s 149
Hoonete projektid	1914a eluhoone juurdeehituse joonis (Jüri 2)	VK, f 484, n 279, s 148
Fotod	-	
Märkused:		
Hoonel Jüri 2 on eemaldatud VK, f 484, n 279, s 148 juurdeehitusena näidatud hooneosa.		

Krunt 222	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 3, 5 ja 5b
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	1894a Liivimaa riigihüpoteeği ühenduse laenukumendid krundi hindamise kohta. Hindamise plaan.	EAA, f 2110, n 1, s 4488
	1893a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 423
	1902a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 424
	1903a hoone juurdeehituse joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 425
	1912a abihoone joonis	VK, f 484, n 279, s 426
	1928a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 427
	1932a eluhoone joonis (Jüri 3)	VK, f 484, n 279, s 430
Hoonete projektid	1893a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 423
	1902a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 424
	1903a hoone juurdeehituse joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 425
	1928a eluhoone joonis (Jüri 5)	VK, f 484, n 279, s 427
Fotod	-	
Märkused:		

Krunt 223	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 1, 1a ja Roosi 11
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	-	
Hoonete projektid	-	
Fotod	-	
Märkused: Krunt oli sajandi alguses tühi.		

Krunt X	on tänaseks jagunenud kruntideks	Jüri 9
Frontaallõikel on antud krundi jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	-	
Hoonete projektid	Võru saksa kiriku põhiplaan ja välisvaade	Brotze ⁴
	Võru saksa kiriku otsakülgede vaade	Brotze
Fotod	1, 4, 17, 18, 34, 38, 51	vt. fotode loetelu
Märkused: Katariina kiriku krunt oli plaanil tähistatud tähega x.		

Turuhoone	on tänaseks lammutatud. See asus praeguse seminaril väljaku Jüri tänava poolisel küljel.	
Frontaallõikel on hoone jaoks kasutatud järgmisi materjale:		
Krundiskeemid	-	
Hoonete projektid	Turuhoone fassaadid ja plaan	VK, f 484, n 279, s 556
Fotod	1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 32, 38	vt. fotode loetelu
Märkused: Katariina kiriku krunt oli plaanil tähistatud tähega x.		

⁴ Hein Ants, Johann Christoph Broze. *Estonica*. Estopol, Tallinn 2006

10 Lisa 6 – Kasutatud fotode loetelu

Jrk. nr.	Dateering	Foto nimetus	Viide
1.	1910-20	Kauplemine Võru turuplatsil 1910. Aastad.	Vana Võru ⁵ lk 15
2.	1920-30	Laadapäev. Pildistatud pritsimaja eest tartu nänava suunas. Johannes Mikk, Võru, 1920. aastad	Vana Võru lk 17
3.	1940-47	Turuplats esimestel nõukogude aastatel. 1940. aastad (enne 1947-ndat).	Vana Võru lk 18
4.	1923	Noorte püha Võrus. J. Pajo, 1923.	Vana Võru lk 19
5.	1937	Kaitseliidu paraad Võru turuplatsil 12. September 1937.	Vana Võru lk 20
6.	1930-40	Vaade Võru linnale luteriusu Katariina kiriku tornist. O. Haidak, Narva, 1930. aastad	Vana Võru lk 21
7.	1910-20	Vaade Võru linnale Katariina kiriku tornist. J. Pajo, Võru, 1910. Aastad.	Vana Võru lk 22
8.	1922-37	Vaade Võru linnale Katariina kiriku tornist. O. Haidak, Narva, 1922-1927.	Vana Võru lk 24
9.	1920-30	Võru Õpetajate seminar ... Johannes Mikk, Võru, 1920. aastad.	Vana Võru lk 30
10.	1910-20	Pritsimaja turuplatsi ääres. P. Toonekure kirjastus, Võru, 1910. aastad	Vana Võru lk 32
11.	1930-40	Vaade Jüri tänavale ...	Vana Võru lk 33
12.	1910-20	Vaade turuplatsilt Katariina tänava suunas ... 1910. aastad	Vana Võru lk 42
13.	1955	Vaade kunagisele turuplatsile 1955. Aastal ...	Vana Võru lk 43
14.	1938	Võru Maavalitsuse funktsionalistlik hoone (1938) linna peaväljaku ääres (Projekti autor Henn Kuvasto). Jaan Niilus, Võru, 1938.	Vana Võru lk 47
15.	1920-40	Jüri (endine Georgi) tänav ... O. Haidak, Narva, 1920.-30. Aastad.	Vana Võru lk 97
16.	1920-40	Jüri ja Tartu tänava nurk ... 1920.-1930. aastad	Vana Võru lk 98
17.	1920-30	Jüri ja Tartu tänava nurk ... J. & P. Parikas, Tallinn, 1920. Aastad.	Vana Võru lk 99
18.	1920-40	Vaade Jüri tänavale on pildistatud Põllumeeste Ühisuse maja (1922) katuselt. J. Pajo, Võru, 1920.-1930. aastad.	Vana Võru lk 102
19.	1920-30	Jüri ja Lembitu (Kasarmu) tänavate vaheline kvartal. 1920. Aastad.	Vana Võru lk 104
20.	1934	Võru 150. aastapäeva pidustuste rongkäik 19. Augustil 1934 liikumas Jüri tänavat pidi turuplatsi suunas, vasakul on toonane Võru linnavalitsuse hoone.	Vana Võru lk 105
21.	1920-40	Võru Tarvitajate Ühisuse „Põllumees“ maja (1922, arhitekt Artur Perna) Jüri tänaval. Jaan Niilus, Võru, 1920.-1930. Aastad.	Vana Võru lk 107
22.	1920-40	Võru Põllumeeste Ühisuse maja Jüri tänavas. Jaan Niilus, Võru, 1920.-1930. Aastad.	Vana Võru lk108
23.	1920-40	Jüri tänav. Vasakul Jüri ja Vabaduse ristmiku nurk. Jaan Niilus, Võru, 1920.-1930. Aastad.	Vana Võru lk 109

⁵ Toomik Siiri, Vana Võru: ehitised ja inimesed., Argo, Tallinn 2007

Jrk. nr.	Dateering	Foto nimetus	Viide
24.	1920-30	Jüri ja Kesk (Vabaduse) tänava nurk ... Jaan Niilus, Võru, 1920. aastad.	Vana Võru lk 110
25.	1910-20	Jüri tänav, pildistatud Vabaduse ja Jüri ristmiku ja Tartu tänava suunas. Ernst G. Svanstörmi kirjastus, Stockholm, Walter von Gaffroni foto, Võru, 1910. aastad.	Vana Võru lk 112
26.	1910-20	Võru posti ja telegraafi kontor Jüri tänaval ... Friedrich Karlsoni kirjastus, 1910. Aastad.	Vana Võru lk 113
27.	1910-20	Postimaja Jüri tänaval ... Ernst G. Svanstörmi kirjastus, Stockholm, Walter von Gaffroni foto, Võru, 1910. aastad.	Vana Võru lk 114
28.	1910-20	Jüri tänav. Postkaart on saadetud Vabadussõja ajal 16. Veebruaril 1919.	Vana Võru lk 115
29.	1910-20	Postkaart Võru postkontori pildiga. Johannes Rist, Võru, 1910. Aastad.	Vana Võru lk 118
30.	1920-30	Jüri tänav ... Johann Semmi kirjastus, Võru, 1920. aastad.	Vana Võru lk 119
31.	1920-30	Jüri ja Petseri tänava nurk, pildistatud südalinna (Vabaduse ja Tartu tänava) suunas ... Johann Semmi kirjastus, Võru, 1920. aastad.	Vana Võru lk 120
32.	1900-22	20 saj algus. Jüri tänav. J. Pajo postkaart	Erakogu
33.	1909	Umbes 1909. Krunt 20.	Eesti Linnad ⁶
34.	1850-1900	Võru Katariina kirik	Erakogu
35.	1910	Umbes 1910. Jüri tänav 14. S. Songi. Postkaart.	Erakogu
36.	1995	Jüri 15a esikülg	Erakogu
37.	1910	Umbes 1910. Krunt 29a. Jüri 19.	www.osta.ee
38.	1910	Umbes 1910. Turuplats. A. Mikelsaare kogust.	Võrumaa teataja 29.11.1997
39.	1900-12	Enne 1912. Krunt 45. Jüri 38a.	Erakogu
40.	1912	Umbes 1912. Krunt 75. Jüri 16. S. Songi postkaart (saadetud 1912)	Erakogu
41.	1920	Umbes 1920. Jüri 10, Koidula 16.	VKF, f 1583, s 21
42.	1926	Krunt 79. Jüri 24 algmaja vasakul nurgal.	MÜ Põllumees ⁷ lk 116
43.	1938	Krunt 20.	EAM, f 15, n 1, s 14
44.	1938	Krunt 75.	EAM, f 15, n 1, s 14
45.	1938	Krunt 76. Jüri 18.	EAM, f 15, n 1, s 14
46.	1950	Umbes 1950. Jüri 42 taamal.	VK, f 4643, s 1
47.	1982	Koidula 14.	Erakogu
48.	1930-40	Eesti. Võru – Jüri uul. O. Haidak, Narva.	VKF, f 236, s 2
49.	1920-60	Jüri 38.	AS Kurmik töö nr 2001-446-36

⁶ Epner Pille, Jänes Liina. Eesti linnad: postkaarte Aivo Aia kogust, Tänapäev, Tallinn 2004

⁷ V. Pohlak, Võru Majandusühisus „Põllumees“, kalender, Võru 1927

Jrk. nr.	Dateering	Foto nimetus	Viide
50.	1900-20	Jüri 39 enne ümberehitamist, 20. saj. algus.	AS Kurmik töö nr 2003-632-22
51.	1929	Wõru, Ew.-Luth. kirik, Joh. Semm.	VKF, f 6, s 25
52.	1920-40	Eesti Võru Gümnaasium.	VKF, f 6, s 12
53.	1938-47	Võru maavalitsus.	VKF, f 6, s 13
54.	1938-47	Võru maavalitsus.	VKF, f 6, s 13
55.	1900-1950	Võru linna II algkool, Jüri tänaval.	VKF, f 6, s 17
56.	1920-60	Eesti. – Võru, Postkontor. O. Haidak, Narva	VKF, f 6, s 18
57.	1940-70	Jüri ja Tartu tänava nurk	VKF, f 803, s 41
58.	1908-38	Wõru – Postkontor.	VKF, f 6, s 20
59.	1939	Sidekaabli maandamine 1939.a.	VKF, f 658, s 5
60.	1922-38	Wõru Põllumees. Foto. Niilus	VKF, f 663, s 4
61.	1920-30	Võru. Vaade Jüri tänavale Tartu ja Vabaduse (praegu Pioneeride) tänavate vahelisele lõigule. Võru vabatahtlike Tuletõrje ühingu rongkäik. Pildistatud XX saj. 20. aastatel.	VKF, f 664, s 3
62.	1940-79	Matuserongkäik	VKF, f 805, s 175
63.	1900-30	Võru linnavalitsuse hoone. Raamatust Võru linn 150-ne aastane. 1934 lk 16	VKF, f 1320, s 4
64.	1920	Jüri 16.	VKF, f 1324, s 14
65.	1928	Wõru P. Güm. Dir. A. Kala matus. 19.9.28.	VKF, f 1365, s 9
66.	1926	8. Üksiku Jalaväepataljoni aastapäev 1. V 1926. a.	VKF, f 1437, s 6
67.	1930-50	Matused	VKF, f 1551, s 12

11 Lisa 7 – CD Digimaterjalidega