

**Lisa 6. Avad ja avatäited (fotode all on loetletud avade väärtuslikud osad)**



**F 25:** A1 S-küljel kütteruumi sissepääs: krohviraamistusega ava. \*Luuk ja leng hilisemad



**F 26:** A1 S-küljel kuivati ruumi aken: komplektne – krohviraamistusega ava, leng, raam



**F 27:** A1 ja A2 S-küljel oleva vintskapi küljeaken:



**F 28:** A2 S-küljel vahe ruumi aken: krohviraamistusega ava, leng, aknaraam, haak. \*Ümarvardast trellid hilisemad.



**F 29:** A2 S-küljel vahe ruumi uks: krohviraamistusega ava, leng, latthinged ja hingetapid. \*Ukseleht hilisem



**F 30:** A2 S-küljel kinni müüritud krohviraamistusega ava



**F 31:** A2 S-küljel pööningu aken: vintskapi laastuga kaetud küljed ja vintskapi kuju. \*Aknaraam ja leng hilisemad.



**F 32:** B osa S-küljel I korruse aken: komplektne – krohviraamistusega ava, leng, raam, nurgikud, kantrauast trellid.



**F 33:** B-osa S-küljel osaliselt kinni müüritud aknaava: krohviraamistusega ava, leng



**F 34:** B-osa S-küljel kinni müüritud ukseava



**F 35:** B-osa O-küljel I korruse aken: komplektne – krohviraamistusega ava, leng, raam, kantrauast trellid.



**F 36:** B-osa O-küljel I korruse aken: komplektne – krohviraamistusega ava, leng, raam, kantrauast trellid.



**F 37:** B-osa O-küljel II korruse aken: komplektne – ava, leng, raam, nurgikud/hinged.



**F 38:** B-osa O-küljel II korruse aken: ava, leng



**F 39:** B-osa O-küljel pööningu avad: 2 aknaava + luuk: avad, lengid.



**F 40:** B-osa N-küljel osaliselt kinni müüritud aknaava: krohviraamistusega ava, leng.



**F 41:** B-osa N-küljel hilisem ukseava: mingi väiksem ava on selles kohas ilmselt olnud (uksest paremal näha lõik krohviraamistust), kuid suur ukseava on sisse lõhutud nõuk.perioodil.



**F 42:** B-osa loodenurdas paiknev II korruse eluruumide uks: komplektne – ava, leng, ukseleht, latthinged koos hingetappidega + varikatus; algupärane viimistlus (ooker).



**F 43:** A2 N-küljel 2 kohati asuvat kinnimüüritud ava: välisküljel paiknevad trepi all; kinni müüritud varase ümberehituse käigus.



**F 44:** A2 N-küljel vaheuumi värav: ava suurust on muudetud, kuid krohviraamistuse rant on jälgitav; siseküljel ava servas suur avasse ulatuv maakivi. \*Leng ja väravad hilisemad.



**F 45:** A2 N-küljel räasta all asuv luuk: komplektne – ava, leng, luuk, latthinged koos hingetappidega; algupärane viimistlus (ooker).



**F 46:** A1 N-küljel kütteruumi sissepääs: krohviraamistusega ava.



**F 47:** A1 N-küljel kuivatiruumi aken:  
krohviraaamistusega ava, leng, aknaraam.  
\*Leng osaliselt hilisem, aknaraam tagurpidi ees,  
kuid võib olla ka algupärane.



**F 48:** A1 W-külje pööningu avad: 2 aknaava,  
lengid hingetappidega, raam.



**F 49:** Aida ja vahe ruumi vaheline kahepoolne  
siseuks: lõunapoolne uks komplektne – leng,  
uksed, latthinged koos hingetappidega.



**F 50:** Aida ja vahe ruumi vaheline kahepoolne  
siseuks: ava.\*Põhjapoolne uks ja leng on  
hilisemad