

SISEUSTE INVENTEERIMINE

INVENTEERIMISANKEET

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	SU-11
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		19. sajand	
2			

*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

MANUSTE SÄILIVUS

Hinged	
Tüüp	Kogus
nupuke	4
Ülalt-alt erinevad	
Käepide	
Tüüp	
nõukogudeaegne	
Lukusilt	
Tüüp	Kogus
Käepideme rosett	
Tüüp	Kogus
Luku rosett	
Tüüp	Kogus
Märkused	
Alt lühemaks saetud	

FOTO UKSEST:



PIIRLAUAD:
profileeritud

Detail 1.



Detail 2.



Detail 3.

