

## SISEUSTE INVENTEERIMINE INVENTEERIMISANKEET

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	<b>SU-14</b>
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		19. sajand	
4			

\*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

### MANUSTE SÄILIVUS

<b>Hinged</b>	
Tüüp	Kogus
nublu	4
Üks hing erineb	
<b>Käepide</b>	
Tüüp	
nõukogudeaegne	
<b>Lukusilt</b>	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
<b>Käepideme rosett</b>	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
<b>Luku rosett</b>	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
<b>Märkused</b>	
Klaastitud kaarjas framuug	

### FOTO UKSEST:



### PIIRLAUAD: Profileeritud

Detail 1.



Detail 2.

