

# SISEUSTE INVENTEERIMINE

## INVENTEERIMISANKEET

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	<b>SU- 30</b>
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		19. saj.	
Ukse leht puudu, Vana leng			

\*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

### MANUSTE SÄILIVUS

<b>Hinged</b>	
Tüüp	Kogus
-	-
<b>Käepide</b>	
Tüüp	Kogus
-	-
<b>Lukusilt</b>	
Tüüp	Kogus
-	-
<b>Käepideme rosett</b>	
Tüüp	Kogus
-	-
<b>Luku rosett</b>	
Tüüp	Kogus
-	-
<b>Märkused</b>	

### FOTO UK



PIIRLAUAD: nõuk  
profileeritud siledad puuduvad